现场拍照
经度：120.356254
纬度：36.206071
地址：山东省青岛市李沧区楼山街
道 娄山河水务有限公司
海拔：16.7米


现场拍照
经度：120.354857
纬度：36.206527
地址：山东省青岛市李沧区楼山街
道 娄山河水务有限公司
海拔：16.4米



经度：120.356041
纬度：36.206147
地址：山东省青岛市李沧区楼山街道 娄山河水务有限公司
海拔：28.5米

青岛城投娄山河水务有限公司

关于废水 COD 自动监测数据异常的报告

文件号：　　签发人：

青岛市生态环境局李沧分局：

青岛城投娄山河水务有限公司 2022 年 8 月 23 日 14 时，COD 数据异常。其原因为：仪器抽到杂质导致 cod 数值超标，清理后数据恢复正常。

整改措施：在今后的运营工作中将加强对设备的维护，防止此类问题再次发生。

特此报告。

青岛博辰环保科技有限公司

（单位盖章）

2022 年 8 月 24 日

抄送：青岛市生态环境局综合行政执法支队

山东省青岛生态环境监测中心